DESCRIPCIÓN DE CARGO

Soldador

Identificación del cargo

Nombre del cargo	**Soldador**
Código	DC-23
Área	Operaciones · Estructuras Metálicas
Cargo superior inmediato	Supervisor de Faena
Cargos bajo su mando	Sin personal a cargo
Lugar de trabajo	Instalaciones, plantas industriales y predios de los mandantes.

Objetivo del cargo

Ejecutar trabajos de soldadura y fabricación o montaje de estructuras metálicas, cumpliendo los planos, los procedimientos de soldadura y los estándares de seguridad y calidad.

Funciones y responsabilidades

1. Interpretar planos y especificaciones técnicas de las estructuras a fabricar o montar.
2. Preparar las piezas y ejecutar soldaduras según el procedimiento calificado.
3. Verificar el estado de los equipos de soldadura, cables y conexiones antes de su uso.
4. Contar con el permiso de trabajo en caliente y mantener un extintor y un vigía de fuego cuando corresponda.
5. Corregir los defectos informados por Control de Calidad.
6. Mantener ordenada y limpia el área de trabajo al finalizar cada tarea.

Autoridad y responsabilidad

Responsable de la calidad y seguridad de los trabajos de soldadura asignados, con autoridad para no iniciar un trabajo en caliente sin el permiso y las medidas de control requeridas.

Seguridad, salud, medio ambiente y ética

- Cumplir el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el Programa de Prevención de Riesgos de AGROSER y los estándares de seguridad del mandante.
- Informar de inmediato a su jefatura todo incidente, accidente, condición insegura o acción insegura que observe.
- Cumplir el Código de Ética y Conducta (COD-EC-001) y el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y la Violencia en el Trabajo (Ley N° 21.643).
- Resguardar la confidencialidad de la información de AGROSER, de sus trabajadores y de sus mandantes.
- Usar los elementos de protección específicos para soldadura: careta, guantes, coleto y protección respiratoria.

Relaciones del cargo

Internas	Supervisor de Faena, Control de Calidad, Vigía y Pañolero.
Externas	Supervisión y áreas de seguridad de los mandantes.

Requisitos mínimos

Educación	Educación media completa, preferentemente técnico-profesional.
Experiencia	Al menos 2 años de experiencia en soldadura de estructuras metálicas.
Formación	Calificación vigente de soldador en los procesos requeridos y lectura de planos.
Requisitos especiales	Aptitud para trabajo en altura y aprobación de los exámenes ocupacionales y la acreditación exigidos por el mandante.

Competencias del cargo

Pericia técnica · Calidad · Seguridad ante todo · Precisión · Responsabilidad · Trabajo en equipo

Condiciones de trabajo

Jornada	Jornada ordinaria establecida en el contrato de trabajo, conforme a la legislación vigente y a los turnos del mandante cuando corresponda.
Riesgos principales	Trabajo en terreno industrial: caídas al mismo y distinto nivel, golpes, ruido, exposición a condiciones climáticas, tránsito de vehículos y maquinaria, y riesgos propios de cada faena. Radiación, humos metálicos, quemaduras y riesgo de incendio.

ELABORADO POR	VERSIÓN Y FECHA	APROBADO POR
Recursos Humanos	**Versión 2.0**	**Sergio E. Vallejos Godoy**
AGROSER	30 de septiembre de 2025	Representante Legal